

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov
Obvodní oddělení Přerov 1
Č. Drahlovského 7, 751 52 Přerov

Č. j. KRPM-45125-7/TČ-2020-140817

Přerov 25. května 2020
Počet stran: 2

MATANA a.s.
Malá Štupartská 646/1
Staré Město
110 00 Praha

současný pobyt:
tř. kpt. Jaroše 1922/3
Černá Pole
602 00 Brno

Vyrozumění o založení věci

K č. j. KRPM-45125/TČ-2020-140817

Ve věci, týkající se Vašeho písemného oznámení, které bylo na zdejší součást doručeno dne 28.04.2020, o skutečnosti, že majitelka sousedního pozemku, parc. č. 1619/1, sousedícím s pozemkem židovského hřbitova v Přerově, na ulici Lančíkových, paní Zita ZACHRDLOVÁ, nebo její rodinní příslušníci, v nedávné minulosti bez Vašeho vědomí a souhlasu měli vybourat v kamenné ohradní zdi z vnější strany kapsy, do nichž umístili trámy stavební budovy a dále z koruny této zdi hřbitova odstranili řádek cihel a šikmou střešní krytinu, kdy tento jejich zásah vedl v přímé souvislosti k narušení okolního zdiva a v roce 2019 mělo tímto dojít k narušení dalších míst zdi, kdy tímto svým jednáním měla být Vaší společnosti způsobena celková škoda v minimální výši 50.000,- Kč, Vám sděluji, že věc byla policejním orgánem policie obvodního oddělení Přerov 1, prošetřena, kdy bylo zjištěno, že Zita Zachrdlová provedla výstavbu garážového boxu v souladu se zákonem, s příslušným stavebním povolením, kolaudačním rozhodnutím apod., dále z doloženého znaleckého posudku autorizovaného stavebního statika Ing. Libora Hradila, bylo jako podstatné zjištěno, že důvodem sesuvu, poškození či naklonění dané kamenné zdi židovského hřbitova, je nedostatečné založení této zdi v kombinaci se změnou vlastností zeminy v podzákladi, tedy nevyhovující hloubka základové spáry a nevyhovující šířka základu s ohledem na typ zeminy a zatížení, cyklické změny konzistence zeminy v podzákladi. Stavba garáže v blízkosti není příčinou současného stavu zídky. Odpadávání zdiva v horní části je způsobeno nedostatečnou ochranou koruny zídky před klimatickými vlivy a nedostatečnou kvalitou malty, která již neplní svoji funkci. Technický stav zídky již nesplňuje dostatečnou únosnost a spolehlivost.

Na základě doloženého znaleckého posudku bylo zjištěno, že tedy k poškození zídky nedošlo úmyslným jednáním nějaké osoby, nýbrž nekvalitními základy zdiva, stavebního materiálu a přírodním vlivy a na základě výše uvedených skutečností policejní orgán dospěl k závěru, že v této věci nebylo shledáno žádné protiprávní jednání, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoníku či zákoně o odpovědnosti za přestupky a dalších subsidiárních zákonech, a proto byla celá věc **založena** na zdejší součást OOP Přerov 1.

Tímto Vám dávám výše uvedené skutečnosti na vědomí.

nprap. Petr Stejskal, DiS.
vrchní inspektor
tel: 974 778 696
dat. schránka: 6jwhpv6

npor. Bc. Aleš Vančura, DiS.
vedoucí oddělení
974778650